



🚨 LA SÉCURITÉ DES AGENTS DU PÔLE FISCAL :

UNE NON-PRIORITÉ POUR LA DIRECTION, LA COM ET LA SEMSAMAR ! 🚨

🌀 Un problème connu... et toujours pas réglé !!

Depuis des **mois**, les agents du pôle fiscal de Saint-Martin subissent les conséquences d'un **grave dysfonctionnement électrique** empêchant l'ouverture du **rideau métallique** donnant accès au bâtiment principal — celui qui abrite **tous les services assiette du CDFiP** (SIP, SIE, foncier, cadastre, cellule CSP...).

À chaque épisode de pluie, c'est la même scène :

- ➔ les agents ne peuvent plus entrer librement sur leur lieu de travail ;
- ➔ les usagers se retrouvent bloqués à l'extérieur ;
- ➔ il faut une **intervention humaine improvisée** pour pallier la panne.

⚡ Des bricolages dangereux, au mépris de la sécurité !

Jusqu'à récemment, l'accès se faisait par une **petite porte arrière**, dont seuls quelques agents de la COM possèdent la clé. Ces derniers intervenaient parfois directement sur le **tableau électrique** — y compris sur le système d'alarme qui se déclenche régulièrement pour rien !

Un géomètre a **formellement alerté** la direction il y a plusieurs mois sur le **risque grave encouru** : depuis, **plus aucun agent ne touche au tableau**. Résultat : il faut désormais **faire venir une entreprise** à chaque incident pour simplement... ouvrir la porte !

🪟 Une porte vitrée défailante depuis deux ans !

Autre danger, autre symbole du laisser-faire : la **porte vitrée** située derrière le rideau métallique. Depuis **plus de deux ans**, elle est **hors d'usage**. Il faut « jouer » avec pour réussir à l'ouvrir. Des réparations inutiles ont été faites — **du bricolage coûteux et inefficace** — alors que **la seule vraie solution** est de **remplacer entièrement la porte**.

- ➔ Pendant un temps, elle s'ouvrait trop facilement de l'extérieur, exposant les collègues travaillant tard à des **risques d'intrusion**.
- ➔ Aujourd'hui, elle **ne s'ouvre presque plus**, au point de **bloquer potentiellement toute issue de secours** !

💧 En cas d'incendie, c'est la catastrophe annoncée !!

Cette porte est **l'unique issue de secours** pour les agents dont les bureaux sont à l'étage. Il **n'existe aucun escalier de secours**, les **fenêtres sont grillagées et trop petites**.

Autrement dit, si un incendie se déclare, **agents et usagers risquent d'être piégés.**

La **délégation syndicale** venue sur place a constaté l'ampleur des failles.

Mais la direction, prétextant un **déménagement futur** (lié à la fin des travaux de la nouvelle préfecture), **refuse toute intervention urgente.**

👉 Le message est clair : **tant que rien ne brûle, tout va bien !**

👊 **Le SAFiP CGT Guadeloupe dénonce et exige :**

1. **La mise en sécurité immédiate du bâtiment**, avec remplacement du rideau métallique et de la porte principale.
2. **Une expertise sécurité incendie** indépendante et contradictoire.
3. **La protection effective des agents et des usagers**, avant tout projet de relogement.
4. **Une transparence totale** sur les délais et les responsabilités.

▣ **La sécurité n'est pas une variable d'ajustement !**

Le SAFiP CGT Guadeloupe rappelle que **le Code du travail s'applique aussi aux services publics**, et qu'il est **inadmissible** de laisser les agents travailler dans un bâtiment dangereux sous prétexte d'un futur déménagement.

Assez de bricolages ! Assez de mépris !

Nous exigeons **des actes immédiats** pour garantir la **sécurité et la dignité** des agents du pôle fiscal de Saint-Martin.

